

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ELEMENTAMI KOMUNIKACJI PIESZEJ

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5
Ozn. Inw.	Rodzaj elementu	Pow. (m2)/długość (mb)/ilość (szt.)	Opis stanu istniejącego	Przeznaczenie
N1	nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 cm	1020 m2	stan zły; kolor szary; wymiary płyt: 50x50 cm; główna nawierzchnia na terenie skweru, układana jest w pięciu różnych kierunkach; około 70% wszystkich płyt jest popękana, powierzchnia jest nierówna, z licznymi ubytkami, z których większość została uzupełniona płytami o jaśniejszym odcieniu; miejscami poprzerastana trawą, a w pobliżu drzew, które rosną w nawierzchni, płyty te są mocno powybijane przez korzenie;	U
N2	nawierzchnia z płyt betonowych 18x18 cm	547m2	stan bardzo dobry; kolor żółty; wymiary płyt: 18x18 cm; tworzy wraz z N13 chodnik wzdłuż ulicy Świętojańskiej;	A/U (wg rysunku gospodarki)
N3	nawierzchnia z płyt betonowych 25x50 cm	37m2	stan dobry; kolor szary; wymiary płyt: 25x50 cm; zlokalizowana przy nieczynnej budce i przy furtce na teren przedsiębiorstwa; pełni funkcję parkingu;	U
N4	nawierzchnia z płyt betonowych 30x30 cm	20m2	stan średni; kolor szary; wymiary płyt: 30x30 cm; zlokalizowana przy budce gastronomicznej;	U
N5	nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 cm	34m2	stan średni; kolor szary; wymiary płyt 50x50 cm zramowanych kostką betonową typu Holland; niektóre płyty popękane;	U
N6	nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm	228m2	stan bardzo dobry; kolor szary o wymiarach 10x20 cm typu Holland ze wzorem w kształcie rombów z kostki czerwonej; chodnik wzdłuż ulicy 10 Lutego;	A
N7	nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm	13m2	stan bardzo dobry; kolor szary o wym. 10x20 cm typu Holland z pasami z kostki czerwonej;	U
N8	nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm i 5x5 cm	83m2	stan bardzo dobry; kolor czerwony o wym. 10x10 i 5x5 cm ze obramowaniem krawędzi z kostki antracytowej; pełni funkcję parkingu;	U
N9	nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm i 5x5 cm	28m2	stan dobry; kolor szary o wym. 10x10 i 5x5 cm z pasami kostki czerwonej;	U
N10	nawierzchnia z kostki betonowej 10x10 cm i 5x5 cm	74m2	stan średni; kolor szary o wym. 10x10 i 5x5 cm; z nawierzchni wyrasta topola, która zabetonowana jest do samego pnia; nawierzchnia zniszczona przez korzenie; kilka ubytków;	U
N11	nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm	13m2	stan bardzo dobry; kolor szary o wym. 10x20 cm typu Holland, nowo ułożony krótki odcinek prowadzący do totemu informacyjnego;	U
N12	nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm	1,5m2	stan średni; kolor szary o wym. 10x20 cm typu Behaton; stan średni; zlokalizowana wokół słupa ogłoszeniowego;	U
N13	nawierzchnia z kostki granitowej 9x9x11 cm	200m2	stan bardzo dobry, kolor szary o wym. 9x9x11cm; stan bardzo dobry, kostki tworzą równoległe i prostopadłe do ulicy Świętojańskiej pasy różnej szerokości;	A
N14	nawierzchnia z płytek gresowych 50x50 cm	29m2	stan średni; o wym. 50x50 cm o barwie żółtawej i fakturze kamienia łamanego;	U

N16	nawierzchnia betonowa z płytkami gresowymi	102m2	stan zły; wykonana z betonu lanego, miejscami występują płytki gresowe w różnych kolorach; liczne popękania , miejscami wyrasta trawa, wygląd nieestetyczny;	U
K1	krawężnik uliczny 20	107 mb	stan bardzo dobry, krawężnik drogowy wykonany z granitu obarwie szarej, szer 20 cm	A
K2	krawężnik uliczny 20	40 mb	stan dobry, krawężnik drogowy betonowy o barwie szarej, szer 20 cm	U
O1	obrzeże betonowe 8	106 mb	stan dobry i średni, o barwie szarej, głównie wtopiony w nawierzchnię lub wystający niewiele ponad nią, szer 8 cm	U
O2	obrzeże betonowe 9	23 mb	stand dobry i średni, o barwie czerwonej, szer 8 cm	U
St	włazy do studzienek kanalizacyjnych	7 szt.	stan dobry;	A/przebudowa wg. właściwego projektu
R	rampy i pochylnie	3 szt.	stan średni; dwie rampy z kostki betonowej prowadzą do budynku szaletu miejskiego, trzecia utworzona z betonu lanego i płyt gresowych znajduje się przy elewacji po stronie południowej;	U